



febi 30076 30080, 34700

**Aplicações:**

Vários modelos Mercedes-Benz: 123, 124 (classe E), 201 (classe C), 460, 461, 463 (classe G), 601, 602, 611 (T1) com motor M102



PT

Corpo do termóstato

Problema

Fuga de líquido de refrigeração pelo corpo do termóstato de plástico.

Causa

Exposição contínua a ciclos de calor e vibrações durante o funcionamento do motor; isto pode resultar na deformação ou cedência do corpo.

Solução

A febi desenvolveu um corpo de termóstato de alumínio fundido com conector, parafuso e duas anilhas vedantes para uma reparação completa (febi 34700).

Para mais informação, visite: partsfinder.bilsteingroup.com