

160

INFORME TÉCNICO

Kit de distribución con
referencia Ajusa 77111700





01 introducción

El objetivo de este tip técnico es informar al cliente acerca del nuevo **kit de distribución** para motores Blue HDI 1.5l DV5 del Grupo Stellantis (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Fiat) que ya se encuentra **disponible en el catálogo de Ajusa**.

El motor 1.5 BlueHdi (DV5) del Grupo Stellantis ha demostrado ser **eficiente y fiable**, pero como todo motor moderno, requiere un mantenimiento riguroso y preventivo para evitar problemas mecánicos serios a medio y largo plazo.

Uno de los puntos críticos de este motor es el sistema de distribución por cadena, que en versiones anteriores a 2023 puede presentar **desgaste prematuro o alargamiento de la cadena**, provocando ruidos, errores de sincronización y riesgo de avería.



02 desarrollo

Actuar a tiempo es clave, y te contamos por qué:

01

El **desgaste** de la cadena puede generar desajustes en el calado del motor.

02

Las **fugas de aceite** en zonas como la tapa de culata, bomba de aceite o retenes, son habituales tras los primeros 100.000 km.


03

Una **intervención parcial** puede resultar **ineficiente** si no se sustituyen también las juntas que intervienen en el sistema de distribución.


04

El aceite contaminado o la presión incorrecta pueden afectar al **tensor hidráulico de la cadena**.


03 contenido del kit




Juntas para la bomba de aceite y la bomba de agua




Juntas de tapa de culata




Retén de aceite cigüeñal




Retén de aceite árbol de levas



Junta para la boquilla de la válvula de mariposa



Juntas para bomba de vacío



Juntas para los inyectores

Ventajas del kit

El kit de distribución Ajusa incluye componentes equivalentes a **equipo original** (OE), ofreciendo una solución completa y precisa.

Facilita el trabajo en taller al reducir tiempos de búsqueda y montaje, e incluye **soporte técnico y documentación** para una instalación segura y eficiente.

Escaneando el QR que se muestra a continuación podrá acceder a un **video** donde nuestro mecánico realiza el montaje de estas y otras juntas en un 1.5 Blue HDI de Peugeot:

